

АКТ

общего (осеннего, весеннего) осмотра жилого дома
(строительных конструкций, инженерных систем и оборудования)

" сентябрь 20 16 г.

Мы, нижеподписавшиеся, провели осмотр многоквартирного жилого дома. Дом № 6
 ул. Анжеево ООО "Коммунальный сервис" 4
 Общие сведения по жилому дому: год постройки 1943, серия _____
 материал стен штукатурка, материал перекрытий деревянное
 количество этажей 2, количество подъездов 1, наличие мансардного этажа нет
 наличие технического подвала нет, наличие нежилых помещений нет
 результаты осмотра конструкций, оборудования и инженерных систем:

Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Техническое состояние на момент осмотра	Требуется ремонт		Решение о принятии мер (вид работ, исполнитель)	Примечание
		Текущий (от 10 до 30%)	Капитальный		
1. Конструкции					
Фундаменты	<u>уров.</u>	<u>30</u>		<u>нет ремонта</u>	
Стены	<u>уров.</u>			<u>нет ремонта</u>	
Фасады, в том числе:	<u>уров.</u>			<u>нет ремонта</u>	
балконы, эркеры	<u>уров.</u>	<u>30</u>			
карнизы	<u>уров.</u>	<u>30</u>		<u>нет ремонта</u>	
водоотводящие устройства (желоба, наружные ливнеотстоки)	<u>уров.</u>				
Кровля: "Ш" - шифер, "М" - мягкая рулонная, "Ж/Б" - железобетонная.	<u>III</u> <u>чуж</u>				
Перекрытия	<u>дерево</u>				
Полы	<u>дерево</u>			<u>ремонт</u>	
Окна	<u>чуж</u>				
Двери	<u>уров.</u>				
Лестничные марши	<u>уров.</u>			<u>нет ремонта</u>	
Лестничные площадки	<u>уров.</u>			<u>ремонт</u>	
Вентиляция: каналы, коробка, оголовки, плиты покрытия	<u>чуж</u>				
2. Благоустройство					
отмостки и тротуары покрытие дворовых территорий	<u>чуж</u>			<u>ремонт</u>	
малые формы, ограждения, скамейки	<u>не уров.</u>		<u>ремонт</u>		
зелёные насаждения	<u>чуж</u>			<u>ремонт</u>	

	отопительные приборы	уров.				
	трубопроводы	уров.				
4. Горячее водоснабжение /ТЗ/:						
2	циркуляционные насосы	—				
	бойлеры,					
	теплообменники	уров.				
	запорная арматура	уров.				
	трубопроводы ГВС	уров.				
5. Водопровод /В1/:						
3	узел учёта	—				
	повысительные насосы	—				
	запорная арматура	уров.				
	трубопроводы ХВС	уров.				
6. Канализация /К1/:						
4	приборы	—				
	трубопроводы	уров.				
	внутренние ливнестоки	—				
7. Электрооборудование:						
5	В.Р.У.	уров.				
	осветительные точки	уров.				
	сети	уров.				
	электродвигатели	уров.				
8. Лифтовое хозяйство: (* по согласованию с обслуживающей организацией)						
6	* лифтовая кабина	—				
	* оборудование машинного помещения	—				
	* оборудование шахты	—				
	* электроснабжение	—				
	* диспетчерская связь	—				

На основании результатов технического осмотра, комиссия пришла к выводу, о том что, многоквартирный жилой дом № 6 по ул. Анжиян находится в уров. состоянии. Учитывая данные осмотра МКД, нуждается в проведении ремонтных работ (нуждается или не нуждается)

1. Капитальный ремонт фасада
2. Ремонт отливов.
3. Ремонт порогов
- 4.
- 5.
- 6.

Председатель комиссии: Гл. инженер ООО "Коммунальный сервис-4" Александр Павлов
 Члены комиссии: Начальник ПТО Александр Павлов
 Специалист ООО "Коммунальный сервис-4" Александр Павлов