

## АКТ

общего (осеннего, весеннего) осмотра жилого дома  
(строительных конструкций, инженерных систем и оборудования)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 6 год

Мы, нижеподписавшиеся, провели осмотр многоквартирного жилого дома. Дом №13 по ул.Славянской, ООО "Коммунальный сервис- 4"

1. Общие сведения по жилому дому: год постройки - 1946, серия - материал стен - шлакоблок, материал перекрытий - деревянные на балках количество этажей - 2, количество подъездов - 1, наличие мансардного этажа - нет наличие технического подвала - да, наличие нежилых помещений - нет

2. Результаты осмотра конструкций, оборудования и инженерных систем:

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и	Техническое состояние на момент	Требуется ремонт		Решение о принятии мер (вид работ,	Примечание
			Текущий (от 10 - 30 %)	Капитальный		
<b>1. Конструкции</b>						
1	Фундаменты	удовл.		ремонт		
2	Стены	удовл.				
3	Фасады, в том чи	удовл.		ремонт		
	балконы	не удовл.		ремонт		
	карнизы	удовл.		ремонт		
4	Кровля: "Ш" - шифер, "М" - мягкая рулонная, "Ж/Б" - железобетонная.	" Ш " удовл.		ремонт		
5	Перекрытия	удовл.				
6	Полы	удовл.				
7	Окна	удовл.				
8	Двери	удовл.				
9	Лестничные марш	удовл.				
10	Лестничные площ	удовл.				
11	Вентиляция	удовл.	ремонт			
	отмостки и троту	не удовл.		ремонт		
	покрытие дворовых территорий	не удовл.		ремонт		
	малые формы, ограждения, скамейки	отсутствуют				
	зелёные насажде	удовл.				
<b>3. Инженерное оборудование</b>						
1	<b>Теплоснабжение /Т1, Т2/:</b>					
	ИТП	удовл.				
	запорная армату	удовл.	замена			
	отопительные пр	удовл.				
	трубопроводы	удовл.				
<b>4. Горячее водоснабжение /Т3/:</b>						
	циркуляционны	удовл				
	е насосы					

2	бойлеры	удовл.				
	запорная арматура	удовл.	част.замена			
	трубопроводы ГВС	удовл.				
5. Водопровод /В1/:						
3	узел учёта	удовл.				
	повысительные насосы	удовл.				
	запорная арматура	удовл.				
	трубопроводы ХВС	удовл.				
6. Канализация /К1/:						
4	приборы					
	трубопроводы	удовл.				
	внутренние ливневые	удовл.				
7. Электрооборудование:						
5	В.Р.У.	удовл.				
	осветительные точки	удовл.				
	сети	удовл.				
	электродвигатели	удовл.				

На основании результатов технического осмотра, комиссия пришла к выводу, о том что, многоквартирный жилой дом № 13, по ул. Славянской, находится в удовлетв. состоянии. Учитывая данные осмотра МКД, нуждается в проведении ремонтных работ  
(нуждается или не нуждается)

1. Капитальный ремонт фасада
2. Замена запорной арматуры ГВС.
3. Капитальный ремонт кровли.

Председатель : Гл. инженер ООО "Коммунальный сервис-4" \_\_\_\_\_ /Дубовцев О.А./

Члены комиссии: Начальник ПТО \_\_\_\_\_ /Трипасаев А.В./

Специалист ООО "Коммунальный сервис-4" инженер Полякова К.В.  
(должность, подпись, Фамилия И.О.)

Собственник кв. № 4 Арзамасова Н.А.